

MONITOUCH

X1/V10/V9/製造ライン監視パッケージ

/TS4000/TELLUS シリーズ不具合に伴うバージョンアップのご報告

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より、モニタッチの拡販にご尽力賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、X1/V10/V9/製造ライン監視パッケージ/TS4000/TELLUS シリーズにおいて不具合が発見されましたので、下記の通りご報告申し上げます。

ご迷惑をお掛けして誠に申し訳ございませんが、お客様への連絡等、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

敬具

- 記 -

1. 不具合内容

不具合内容	対象型式
③ スケジューラ機能にて設定した日時以降、指定外の日時で動作が繰り返される。	X1/V10/V9/ 製造ライン監視パッケージ/ TS4000/TELLUS シリーズ
④ 動画ビューアにて動画が再生できない。	V9 シリーズ

2. 不具合対象製品/対象バージョン

対象製品	対象バージョン	リリース日
X1 シリーズ	本体プログラム Ver. 2.000 以降	2025年10月以降製造分
V10 シリーズ	本体プログラム Ver. 1.400 以降	2025年4月以降製造分
V9 シリーズ	本体プログラム Ver. 3.300 以降	2025年10月以降製造分
製造ライン監視パッケージ	本体プログラム Ver. 2.000 以降	2025年10月以降製造分
TS4000 シリーズ	本体プログラム Ver. 1.000 以降	2025年7月以降製造分
Smart Editor ※	Ver. 1.0.2.0 以降	2025年4月リリース
V-SFT-6 ※	Ver. 6.2.6.0 以降	2025年4月リリース
TELLUS and V-Server ※	Ver. 4.0.24.0 以降	2025年11月リリース
	Ver. 5.0.0.0 以降	2024年11月リリース
X1UPDATER ※	本体プログラム Ver. 2.000 以降	2025年10月リリース

※X1/V10/V9/製造ライン監視パッケージ/TS4000 シリーズの本体プログラム、TELLUS が同梱された作画ソフト「Smart Editor」と「V-SFT-6」、HMI 遠隔監視ソフト「TELLUS and V-Server」、X1 アップデートプログラム「X1UPDATER」も不具合の対象となります。

3. バージョンアップ内容、および、スケジュールについて

X1/V10/V9/製造ライン監視パッケージ/TS4000 本体プログラム及び TELLUS を修正し、下記にバージョンアップ致します。

1) 変更内容

シリーズ	項目	変更前	変更後
作画ソフト	Smart Editor	V1.1.2.0	V1.1.3.0
	V-SFT-6	V6.2.9.0	V6.2.10.0
X1 シリーズ ※	本体プログラム	V2.100	V2.200
V10 シリーズ	本体プログラム	V1.500	V1.600
V9 シリーズ	本体プログラム	V3.400	V3.500
製造ライン監視パッケージ※	本体プログラム	V2.100	V2.200
TS4000 シリーズ	本体プログラム	V1.100	V1.300
TELLUS and V-Server	TELLUS Ver. 5	V5.0.3.0	V5.0.4.0
	TELLUS Ver. 4	V4.0.24.0	V4.0.25.0

※X1 シリーズ、製造ライン監視パッケージのアップデートプログラムは V-SFT-6、および Smart Editor にパッケージされていません。富士電機 資料ダウンロードサイトから「X1UPDATER」を入手してください。

2) バージョンアップスケジュール

① モニタッチ出荷品の対応

X1/V10/V9

/製造ライン監視パッケージ

/TS4000 本体プログラム

: **2025年11月26日(水) 出荷分から順次切替**

② 作画ソフト、HMI 遠隔監視ソフトの対応

Smart Editor/V-SFT-6

/TELLUS and V-Server

: **2025年11月28日(金) 出荷分から切替**

※ホームページは、Smart Editor /V-SFT-6 /TELLUS アップデート版、X1UPDATER を 11月28日(金) に公開致します。