


別紙:USB通信ドライバーのインストール方法


- 1)記録計本体の電源をONにします。
次にUSBケーブルを記録計とコンピュータに接続します。
"USBシリアルデバイス(COM3)"というドライバーが自動的にインストールされます。
(COM番号はお客様のPCによって変わる可能性があります)

ドライバがインストールされます。



- 2) デバイスマネージャーより、"USBシリアルデバイス(COM3)"を右クリックし「ドライバの更新(P)」を選択します。

ドライバーの更新を選択します。




- 3) 下図の表示画面内にて、「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索(R)」を選択します。

こちらを選択します。



- 4) 下図の画面から[参照]をクリックし、事前にダウンロードしたドライバが収納されているフォルダを設定します。
(フォルダ内にはOP-U.inf, OP-U.sys, op-u.catが収納されています。)



- 5) [次へ(N)]をクリックすると、ドライバのインストールが実行されます。

- 6) デバイスマネージャーのOperationPanelの中に"Recoder USB Driver"が追加されます。

ドライバーが追加されます。

