

Power-SOL UPSステーション リリースメモ

年月日	リリースバージョン	モニタバージョン	エクスプローラバージョン	リリース理由
2003/5/8	2.00	Ver2.00	Ver2.00	<ul style="list-style-type: none"> ・NetworkAgentCardに対応しました。 ・Windowsサービスプログラムに対応しました。
2003/12/11	2.10	Ver2.10	Ver2.10	<ul style="list-style-type: none"> ・温度情報を計測ログに表示する変更を行いました。
2003/12/19	2.10	Ver2.10a	Ver2.10a	<ul style="list-style-type: none"> ・温度情報の表現を変更しました。
2004/4/19	2.12	Ver2.12	Ver2.12	<ul style="list-style-type: none"> ・サスペンド状態になった時に配下UPSドメインへ、UPSステーション停止の通知を実施する変更を行いました。また、サスペンドの突入・復旧をログ書き込みするように変更しました。 ・UPSドメイン起動、停止のログを”ALLPWRL0GYYYYYMM.txt”に書き込む変更を行いました。また、現在、”L_PWRL0GYYYYYMM.txt”に書き込んでいるUPSドメインとの通信異常発生、復旧ログを”ALLPWRL0GYYYYYMM.txt”に書き込むように変更しました。
2004/7/7	2.12	Ver2.12a	Ver2.12	<ul style="list-style-type: none"> ・L-UPS登録時に使用するハンドル数が増えたままとなっていました。増えないように修正しました。また、外部コマンド各種実行時に一部ハンドルが開放されていないので開放するように修正しました。 ・UPSステーションエクスプローラでタブ切替実施時にハンドルが開放されない場合があるので開放するように修正しました。
2004/9/24	2.14	Ver2.14	Ver2.14	<ul style="list-style-type: none"> ・バッテリー温度異常時は、バッテリー温度異常ダイアログを表示し、バッテリー寿命時は、バッテリー寿命ダイアログを表示するように改善しました。 ・スクリーンセーバー起動中に警報が発生又は復旧した時にUPSドメインエクスプローラが起動中ならば、スクリーンセーバを停止させるように修正しました。
2005/5/24	2.20	Ver2.20	Ver2.20	<ul style="list-style-type: none"> ・DL9126-RAPSに対応しました。 ・通信ポート使用不可の状態から通信が再開したときに、UPSアイコンが通信異常のまま表示される場合があったので修正しました。
2005/8/11	2.21	Ver2.20	Ver2.21	<ul style="list-style-type: none"> ・負荷率表示の修正を行いました。
2005/11/25	2.30	Ver2.30	Ver2.30	<ul style="list-style-type: none"> ・英語版をリリースしました。
2006/3/20	2.40	Ver2.40	Ver2.40	<ul style="list-style-type: none"> ・L-UPSの警告カスタマイズにコマンド実行機能を追加しました。
2006/11/20	2.50	Ver2.50	Ver2.50	<ul style="list-style-type: none"> ・DL9351に対応しました。
2007/10/1	2.60	Ver2.60	Ver2.60	<ul style="list-style-type: none"> ・Windows Vistaに対応しました。
2008/7/16	2.63	Ver2.63	Ver2.63	<ul style="list-style-type: none"> ・Windows Server 2008に対応しました。
2008/12/12	2.70	Ver2.70	Ver2.70	<ul style="list-style-type: none"> ・社名変更(デンセイ・ラムダ株式会社→TDKラムダ株式会社)に伴い、画面表示等の変更を行いました。
2009/1/20	2.70A	Ver2.70	Ver2.70	<ul style="list-style-type: none"> ・Network Agent Cardユーザーズガイド(USERSGUIDE.PDF)を最新版(D版)に変更しました。
2009/3/27	2.70B	Ver2.70	Ver2.70	<ul style="list-style-type: none"> ・警告のカスタマイズ時に、E-Mail送信内容に送信元が含まれてない不具合を修正しました。
2010/3/10	2.80	Ver2.80	Ver2.80	<ul style="list-style-type: none"> ・社名変更(TDKラムダ株式会社→富士電機システムズ株式会社)に伴い、画面表示等の変更を行いました。
2010/11/1	2.82	Ver2.82	Ver2.82	<ul style="list-style-type: none"> ・EX100シリーズに対応しました。 ・Windows 7に対応しました。
2011/2/24	2.82a	Ver2.82	Ver2.82	<ul style="list-style-type: none"> ・社名変更(富士電機システムズ株式会社→富士電機株式会社)に伴い、画面表示等の変更を行いました。
2011/8/25	2.84	Ver2.84	Ver2.84	<ul style="list-style-type: none"> ・UPSドメインコントローラでのWeb/SNMPカード(ミニUPS監視)に対応しました。※UPSステーションでの中大UPS監視のWeb/SNMPカードは未対応。