

〔お客様 各位〕

2017年 6月 2日
富士電機テクニカ株式会社

カタログ 富士SPD(HS189)誤記載のお詫びと修正の連絡

平素は弊社並びに弊社製品をご愛顧頂き、有り難く厚く御礼申し上げます。
掲題の件、ご迷惑をお掛けして大変申し訳ございません。
カタログ「富士SPD」(カタログ番号:HS189)に誤記載が発見されましたのでご連絡申し上げます。
大変お手数をお掛けして申し訳ありませんが、ご周知頂きたくお願い申し上げます。

—記—

1. 誤記載内容:

富士SPD(HS189)のP12～13掲載CN5Aシリーズ中のCN5A32・CN5A32-Kの適用回路に誤記載が発見されました。
「三相4線、100/173V」と記載が有りますが、CN5A32(-K)は三相4線回路に対応していません。
(三相4線対応はCN5A34・CN5A34-Kになります)
修正カタログを添付致しますので、ご参照願います。
単相3線100/200V、三相3線200Vのご使用は全く問題ありませんので、そのままご使用下さい。

2. 修正版カタログについて:

社外向けホームページに掲載のカタログは既に修正版に差替えさせて頂きました。
修正印刷版のカタログ(HS189a)は6月上旬に完成予定です。
現在Fe Catalogシステムからは当該カタログの出荷は停止させております。
大変お手数ですが、印刷版完成までは添付PDFにてご対応頂きたくお願い申し上げます。

4. 添付:

- ・[HS189_富士SPD CN5A抜粋\(現カタログの誤記載箇所\)](#)
- ・[HS189a_富士SPD.pdf\(修正版カタログ\)](#)
- ・[HS189a_富士SPD_CN5A抜粋.pdf\(修正版カタログの当該ページ抜粋\)](#)

以上