工業計測用計器

熱電対や測温抵抗体などの電気信号を受けて、測定量を指示します。

40 60 80 80 9/ * 100



SWMA-6形

SWMA-3形 (写No. AF98-401)

広角度メータ(JIS 1.5級)

工業計測用温度計(IC増幅器内蔵 可動コイル形)

表面枠寸法 横×縦 mm〕	形式 (商品コード)		定格		接続	目盛	補助電源	質量	希望 小売価格
			入力	許容入力抵抗					(円)
80 × 80	SWMA-6		・DC0~10mV以上	100 以下	熱電対	お客様のご指	AC100/110V	500g	熱電対組合せ用
	(WM3086-)	10mV幅以上		組合せ用	定によります。	または		40,000
					接続図:図3	(例)	AC200/220V		
110 × 110	SWMA-3		・Pt 100 (0 時)(新)	1線当たり	測温抵抗体	など。	50/60Hz	600g	測温低抗体組合せ用
	(WM3083-)	Jpt 100 (0 時)(旧)	6 以下	組合せ用				39,000
			50 幅以上 3線式		接続図:図4				

(注)SWMA-6形には、基準接点補償回路が内蔵されています。

納期区分	在庫品	標準品	受注品
------	-----	-----	-----

工業計測用開度計(IC増幅器内蔵 可動コイル形)

表面枠寸法 横×縦mm〕	形式 (商品コード)	定格	接続	目盛	補助電源	質量	納期	希望 小売価格 〔円〕
80 × 80	SWMA-6	0~100~0() 2線式、3線式が	抵抗発信器	お客様のご指	AC100/110V	500g		39,000
	(WM3096-)	10~100~10() かります。	組合せ用	定によります。	または			
110 × 110	SWMA-3	5~50~5()	接続図:図5	(例)	AC200/220V	600g		39,000
	(WM3093-)	0~135~0()		%など。		50/60Hz		

納期区分 在庫品 標準品 受注品


外形寸法図 35ページをご参照ください。

補助電源

接続図

直接接続

図1 受信指示計(電流入力)SWMA-6、3形 図2 受信指示計(電圧入力)SWMA-6、3形



負荷

図3 温度計 SWMA-6、3形




図4 温度計 SWMA-6、3形

負荷






図5 開度計 SWMA-6、3形



ご注文について(次の項目をご指定ください、 内は工業計測用温度計の例です)


 形式
 入力
 目盛
 補助電源
 台数

 SWMA-3
 Pt100
 0~100
 AC110V
 5台



広角度メータ SW -3形

交流電流計、交流電圧計 SWR-3形、直流電流計、直流電圧計 SWM-3形、RMS形交流電流計、交流電圧計 SWRA-3形 力率計 SWA1-3形、周波数計 SWP1-3形、受信指示計・工業計測用 SWM-3形、SWMA-3形



電力計 SWC-3形、SWC1-3形、SWC2-3形、SWC3-3形 無効電力計 SWC2-3形、SWC3-3形、力率計 SWA2-3形、SWA4-3形

