

PROGRESSIOデータシート
(フィールド接続編)


端子ブロック

概要

フィールドからの入出信号は、端子ブロックを使った接続とコネクタケーブルを使った接続があります。

フィールド機器と端子接続を行う場合には、押し締め端子ブロックが用意されています。MILコネクタケーブルを使用することで、入出力モジュールと直接コネクタ接続することも可能です。

また二重化の場合には、専用の端子ブロックが用意されています。



接続構成図

・信号ケーブル

(1) 押し締め端子部への接続

- 推奨ケーブル太さ : $0.5\text{mm}^2 \sim 1.5\text{mm}^2$ (AWG20 ~ 16)
- 締付トルク : 0.4Nm (4kgfcm)

(2) ネジ端子(M3)への接続

- 推奨ケーブル太さ : $0.5\text{mm}^2 \sim 1.5\text{mm}^2$ (AWG20 ~ 14)
- 締付トルク : 0.6Nm (6kgfcm)

(3) 使用電線例

600Vビニル電線 (IV); JIS C 3307

電気機器用ビニル絶縁電線 (KIV); JIS C 3315

600V二種ビニル絶縁電線 (HIV); JIS C 3317

耐熱ビニル絶縁電線 VW-1 (UL1015 / UL1007)

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル (CVV); JIS C 3401

アナログ入力はツイストペア-括シールドケーブルを推奨 (誘導ノイズ防止のため)

・端子ブロックおよびコネクタ接続仕様

1. 押し締め端子ブロック

(1) AAII01, AAI01, AAI02, AAOV01の場合

信号名	端子番号	信号名
1+	A1	B1
2+	A2	B2
3+	A3	B3
4+	A4	B4
5+	A5	B5
6+	A6	B6
7+	A7	B7
8+	A8	B8
9+	A9	B9
10+	A10	B10
11+	A11	B11
12+	A12	B12
13+	A13	B13
14+	A14	B14
15+	A15	B15
16+	A16	B16
N.C.	A17	B17
N.C.	A18	B18

(2) AAII05 (電源供給有り) の場合

信号名	端子番号	信号名
V1+	A1	B1
S1-	A2	B2
V2+	A3	B3
S2-	A4	B4
V3+	A5	B5
S3-	A6	B6
V4+	A7	B7
S4-	A8	B8
V5+	A9	B9
S5-	A10	B10
V6+	A11	B11
S6-	A12	B12
V7+	A13	B13
S7-	A14	B14
V8+	A15	B15
S8-	A16	B16
N.C.	A17	B17
N.C.	A18	B18

(3) AAII05 (電源供給無し) の場合

信号名	端子番号	信号名
S1-	A1	B1
	A2	OV1+
	A3	N.C.
S2-	A4	OV2+
	A5	N.C.
S3-	A6	OV3+
	A7	N.C.
S4-	A8	OV4+
	A9	N.C.
S5-	A10	OV5+
	A11	N.C.
S6-	A12	OV6+
	A13	N.C.
S7-	A14	OV7+
	A15	N.C.
S8-	A16	OV8+
N.C.	A17	N.C.
N.C.	A18	N.C.

(4) AAIO01, AAIO02の場合

信号名	端子番号	信号名
I1+	A1	B1
I2+	A2	B2
I3+	A3	B3
I4+	A4	B4
I5+	A5	B5
I6+	A6	B6
I7+	A7	B7
I8+	A8	B8
01+	A9	B9
02+	A10	B10
03+	A11	B11
04+	A12	B12
05+	A13	B13
06+	A14	B14
07+	A15	B15
08+	A16	B16
N.C.	A17	B17
N.C.	A18	B18

(5) AAIO05 (電源供給有り) の場合

信号名	端子番号	信号名
VI1+	A1	B1
S11-	A2	B2
VI2+	A3	B3
S12-	A4	B4
VI3+	A5	B5
S13-	A6	B6
VI4+	A7	B7
S14-	A8	B8
01+	A9	B9
01-	A10	B10
02+	A11	B11
02-	A12	B12
03+	A13	B13
03-	A14	B14
04+	A15	B15
04-	A16	B16
N.C.	A17	B17
N.C.	A18	B18

(6) AAIO05 (電源供給無し) の場合

信号名	端子番号	信号名
S11-	A1	B1
	A2	B2
	A3	B3
S12-	A4	B4
	A5	B5
S13-	A6	B6
	A7	B7
S14-	A8	B8
01+	A9	B9
01-	A10	B10
02+	A11	B11
02-	A12	B12
03+	A13	B13
03-	A14	B14
04+	A15	B15
04-	A16	B16
N.C.	A17	B17
N.C.	A18	B18

(7) AAIS01の場合

信号名	端子番号	信号名
1+	A1	B1
2+	A2	B2
3+	A3	B3
4+	A4	B4
5+	A5	B5
6+	A6	B6
7+	A7	B7
8+	A8	B8
9+	A9	B9
10+	A10	B10
11+	A11	B11
12+	A12	B12
13+	A13	B13
14+	A14	B14
15+	A15	B15
16+	A16	B16
N.C.	A17	B17
N.C.	A18	B18

(8) AAIS02の場合

信号名	端子番号	信号名
1A	A1	B1
1B	A2	B2
2A	A3	B3
3A	A4	B4
3B	A5	B5
4A	A6	B6
5A	A7	B7
5B	A8	B8
6A	A9	B9
7A	A10	B10
7B	A11	B11
8A	A12	B12
9A	A13	B13
9B	A14	B14
10A	A15	B15
11A	A16	B16
11B	A17	B17
12A	A18	B18

(9) APLI01 (2 線式 無電圧接点信号の例) の場合

信号名	端子番号	信号名
V1+	A1	B1
S1-	A2	B2
V2+	A3	B3
S2-	A4	B4
V3+	A5	B5
S3-	A6	B6
V4+	A7	B7
S4-	A8	B8
V5+	A9	B9
S5-	A10	B10
V6+	A11	B11
S6-	A12	B12
V7+	A13	B13
S7-	A14	B14
V8+	A15	B15
S8-	A16	B16
N.C.	A17	B17
N.C.	A18	B18

2 線式の接続には各種ありますので、詳細は取扱い説明書をご覧下さい。

(10) APLI01 (3線式) の場合

信号名	端子番号	信号名
V1+	A1	B1
S1-	A2	B2
V2+	A3	B3
S2-	A4	B4
V3+	A5	B5
S3-	A6	B6
V4+	A7	B7
S4-	A8	B8
V5+	A9	B9
S5-	A10	B10
V6+	A11	B11
S6-	A12	B12
V7+	A13	B13
S7-	A14	B14
V8+	A15	B15
S8-	A16	B16
N.C.	A17	B17
N.C.	A18	B18

(11) ADIV02の場合

信号名	端子番号	信号名
1	A1	B1
2	A2	B2
3	A3	B3
4	A4	B4
5	A5	B5
6	A6	B6
7	A7	B7
8	A8	B8
9	A9	B9
10	A10	B10
11	A11	B11
12	A12	B12
13	A13	B13
14	A14	B14
15	A15	B15
16	A16	B16
COM1-16	A17	B17
N.C.	A18	B18

(12) ADOT02の場合

信号名	端子番号	信号名
1	A1	B1
2	A2	B2
3	A3	B3
4	A4	B4
5	A5	B5
6	A6	B6
7	A7	B7
8	A8	B8
9	A9	B9
10	A10	B10
11	A11	B11
12	A12	B12
13	A13	B13
14	A14	B14
15	A15	B15
16	A16	B16
COM1-16	A17	B17
+V1-16	A18	B18

2. 押し締め端子ブロック (シングル専用形)

(1) ADIV01の場合

信号名	端子番号	信号名
1	A1	B1
2	A2	B2
3	A3	B3
4	A4	B4
5	A5	B5
6	A6	B6
7	A7	B7
8	A8	B8
9	A9	B9
10	A10	B10
11	A11	B11
12	A12	B12
13	A13	B13
14	A14	B14
15	A15	B15
16	A16	B16
COM1-16	A17	B17
N.C.	A18	B18

(2) ADOT01の場合

信号名	ピン番号	信号名
1	A1	B1
2	A2	B2
3	A3	B3
4	A4	B4
5	A5	B5
6	A6	B6
7	A7	B7
8	A8	B8
9	A9	B9
10	A10	B10
11	A11	B11
12	A12	B12
13	A13	B13
14	A14	B14
15	A15	B15
16	A16	B16
COM1-16	A17	B17
+V1-16	A18	B18

(3) ADIV05, ADIV06, ARLO01の場合

信号名	端子番号	信号名
1	A1	B1
2	A2	B2
3	A3	B3
4	A4	B4
5	A5	B5
6	A6	B6
7	A7	B7
8	A8	B8
N.C.	A9	B9
9	A10	B10
10	A11	B11
11	A12	B12
12	A13	B13
13	A14	B14
14	A15	B15
15	A16	B16
16	A17	B17
N.C.	A18	B18

3 . コネクタ配列

(1) AAI01, AAV01, AAV02, AAOV01の場合(MIL 40pin)

信号名	ピン番号
1+	B20
2+	B19
3+	B18
4+	B17
5+	B16
6+	B15
7+	B14
8+	B13
9+	B12
10+	B11
11+	B10
12+	B9
13+	B8
14+	B7
15+	B6
16+	B5
N.C.	B4
N.C.	B3
N.C.	B2
CBSE	B1

信号名
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
N.C.
N.C.
N.C.
CBSE

コネクタ脱落検知を行うためには、A1とB1を外線側で短絡して下さい。

(2) AAI05 (電源供給有り) の場合(MIL 40pin)

信号名	ピン番号
V1+	B20
S1-	B19
V2+	B18
S2-	B17
V3+	B16
S3-	B15
V4+	B14
S4-	B13
V5+	B12
S5-	B11
V6+	B10
S6-	B9
V7+	B8
S7-	B7
V8+	B6
S8-	B5
N.C.	B4
N.C.	B3
N.C.	B2
CBSE	B1

信号名
N.C.
CBSE

コネクタ脱落検知を行うためには、A1とB1を外線側で短絡して下さい。

(3) AAII05(電源供給無し)の場合(MIL 40pin)

信号名	ピン番号	信号名
S1-	B20	A20
	B19	A19
	B18	A18
S2-	B17	A17
	B16	A16
S3-	B15	A15
	B14	A14
S4-	B13	A13
	B12	A12
S5-	B11	A11
	B10	A10
S6-	B9	A9
	B8	A8
S7-	B7	A7
	B6	A6
S8-	B5	A5
N.C.	B4	A4
N.C.	B3	A3
N.C.	B2	A2
CBSE	B1	A1

コネクタ脱落検知を行うためには、A1とB1を外線側で短絡して下さい。

(4) AAIO01, AAIO02の場合(MIL 40pin)

信号名	ピン番号	信号名
I1+	B20	A20
I2+	B19	A19
I3+	B18	A18
I4+	B17	A17
I5+	B16	A16
I6+	B15	A15
I7+	B14	A14
I8+	B13	A13
01+	B12	A12
02+	B11	A11
03+	B10	A10
04+	B9	A9
05+	B8	A8
06+	B7	A7
07+	B6	A6
08+	B5	A5
N.C.	B4	A4
N.C.	B3	A3
N.C.	B2	A2
CBSE	B1	A1

コネクタ脱落検知を行うためには、A1とB1を外線側で短絡して下さい。

(5) AAIO05(電源供給有り)の場合(MIL 40pin)

信号名	ピン番号	信号名
V1+	B20	A20
S1-	B19	A19
V2+	B18	A18
S2-	B17	A17
V3+	B16	A16
S3-	B15	A15
V4+	B14	A14
S4-	B13	A13
01+	B12	A12
01-	B11	A11
02+	B10	A10
02-	B9	A9
03+	B8	A8
03-	B7	A7
04+	B6	A6
04-	B5	A5
N.C.	B4	A4
N.C.	B3	A3
N.C.	B2	A2
CBSE	B1	A1
		CBSE

コネクタ脱落検知を行うためには、A1とB1を外線側で短絡して下さい。

(6) AAIO05(電源供給無し)の場合(MIL 40pin)

信号名	ピン番号	信号名
S1-	B20	A20
	B19	A19
	B18	A18
S2-	B17	A17
	B16	A16
S3-	B15	A15
	B14	A14
S4-	B13	A13
01+	B12	A12
01-	B11	A11
02+	B10	A10
02-	B9	A9
03+	B8	A8
03-	B7	A7
04+	B6	A6
04-	B5	A5
N.C.	B4	A4
N.C.	B3	A3
N.C.	B2	A2
CBSE	B1	A1

コネクタ脱落検知を行うためには、A1とB1を外線側で短絡して下さい。

(7) AAIS01の場合(MIL 40pin)

信号名	ピン番号	信号名
1+	B20	A20
2+	B19	A19
3+	B18	A18
4+	B17	A17
5+	B16	A16
6+	B15	A15
7+	B14	A14
8+	B13	A13
9+	B12	A12
10+	B11	A11
11+	B10	A10
12+	B9	A9
13+	B8	A8
14+	B7	A7
15+	B6	A6
16+	B5	A5
RJC2	B4	A4
RJC3	B3	A3
RJC4	B2	A2
CBSE	B1	A1

コネクタ脱落検知を行うためには、A1とB1を外線側で短絡して下さい。

(8) AAIS02の場合(MIL 40pin)

信号名	ピン番号	信号名
1A	B20	A20
1B	B19	A19
2A	B18	A18
3A	B17	A17
3B	B16	A16
4A	B15	A15
5A	B14	A14
5B	B13	A13
6A	B12	A12
7A	B11	A11
7B	B10	A10
8A	B9	A9
9A	B8	A8
9B	B7	A7
10A	B6	A6
11A	B5	A5
11B	B4	A4
12A	B3	A3
N.C.	B2	A2
CBSE	B1	A1

コネクタ脱落検知を行うためには、A1とB1を外線側で短絡して下さい。

(9) APLI01 (2 線式 無電圧接点信号の例) の場合(MIL 40pin)

信号名	ピン番号	信号名
V1+	B20	A20
S1-	B19	A19
V2+	B18	A18
S2-	B17	A17
V3+	B16	A16
S3-	B15	A15
V4+	B14	A14
S4-	B13	A13
V5+	B12	A12
S5-	B11	A11
V6+	B10	A10
S6-	B9	A9
V7+	B8	A8
S7-	B7	A7
V8+	B6	A6
S8-	B5	A5
N.C.	B4	A4
N.C.	B3	A3
N.C.	B2	A2
CBSE	B1	A1

信号名
N.C.
CBSE

コネクタ脱落検知を行うためには、A1とB1を外線側で短絡して下さい。

2線式の接続には各種ありますので、詳細は取扱い説明書をご覧下さい。

(10) APLI01 (3 線式) の場合(MIL 40pin)

信号名	ピン番号	信号名
V1+	B20	A20
S1-	B19	A19
V2+	B18	A18
S2-	B17	A17
V3+	B16	A16
S3-	B15	A15
V4+	B14	A14
S4-	B13	A13
V5+	B12	A12
S5-	B11	A11
V6+	B10	A10
S6-	B9	A9
V7+	B8	A8
S7-	B7	A7
V8+	B6	A6
S8-	B5	A5
N.C.	B4	A4
N.C.	B3	A3
N.C.	B2	A2
CBSE	B1	A1

信号名
N.C.
OV1+
N.C.
OV2+
N.C.
OV3+
N.C.
OV4+
N.C.
OV5+
N.C.
OV6+
N.C.
OV7+
N.C.
OV8+
N.C.
N.C.
N.C.
CBSE

コネクタ脱落検知を行うためには、A1とB1を外線側で短絡して下さい。

(11) ADIV02, ADIV03の場合(MIL 50pin)

信号名	ピン番号	信号名
1	B25	A25
2	B24	A24
3	B23	A23
4	B22	A22
5	B21	A21
6	B20	A20
7	B19	A19
8	B18	A18
9	B17	A17
10	B16	A16
11	B15	A15
12	B14	A14
13	B13	A13
14	B12	A12
15	B11	A11
16	B10	A10
COM1-16	B9	A9
COM1-16	B8	A8
COM1-16	B7	A7
COM1-16	B6	A6
N.C.	B5	A5
N.C.	B4	A4
N.C.	B3	A3
N.C.	B2	A2
CBSE	B1	A1

コネクタ脱落検知を行うためには、A1とB1を外線側で短絡して下さい。

ADIV03は上記コネクタが2列配置され、信号名左側がDI:33-48、右側がDI:49-64となります。

(12) ADOT02, ADOT03の場合(MIL50pin)

信号名	ピン番号	信号名
1	B25	A25
2	B24	A24
3	B23	A23
4	B22	A22
5	B21	A21
6	B20	A20
7	B19	A19
8	B18	A18
9	B17	A17
10	B16	A16
11	B15	A15
12	B14	A14
13	B13	A13
14	B12	A12
15	B11	A11
16	B10	A10
COM1-16	B9	A9
COM1-16	B8	A8
COM1-16	B7	A7
COM1-16	B6	A6
+V1-16	B5	A5
+V1-16	B4	A4
N.C.	B3	A3
N.C.	B2	A2
CBSE	B1	A1

コネクタ脱落検知を行うためには、A1とB1を外線側で短絡して下さい。

ADOT03は上記コネクタが2列配置され、信号名左側がDO:33-48、右側がDO:49-64となります。

 安全に関するご注意

* この製品をご使用の際には、事前に取扱説明書を必ずお読みください。

富士電機株式会社

特約店

(03)5435-7111 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2
(ゲートシティ大崎イーストタワー)
環境システム事業部

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承下さい。

2000.10.10