

Power-SOL UPSドメインコントローラ リリースメモ

年月日	リリースバージョン	モニターバージョン	エクスプローラバージョン	リリース理由
2003/5/8	2.00	Ver2.00	Ver2.00	NetworkAgentCard対応 Windowsサービスプログラム対応
2003/12/11	2.10	Ver2.10	Ver2.10	Webリリース 温度情報ログ表示対応
2003/12/19	2.10	Ver2.10a	Ver2.10a	Webリリース 温度情報表現変更対応
2004/4/7	2.12	Ver2.12	Ver2.12	リリース番号、バージョン番号変更
2004/4/19	2.12	Ver2.12	Ver2.12	再作成
2004/7/7	2.12	Ver2.12a	Ver2.12	<ul style="list-style-type: none"> UPSドメイン連続運転時にハンドル数が増え続けていましたが、増えないように修正しました。又、外部コマンド各種実行時に一部ハンドルが開放されていないので開放するように修正しました。 UPSドメインエクスプローラでタブ切替実施時にハンドルが開放されない場合があるので開放するように修正しました。
2004/9/24	2.14	Ver2.14	Ver2.14	スクリーンセーバー起動中に警報が発生又は復旧した時にUPSドメインエクスプローラが起動中ならば、スクリーンセーバを停止させるように修正しました。
2005/5/24	2.20	Ver2.20	Ver2.20	DL9126-RAPS対応
2005/8/11	2.21	Ver2.20	Ver2.21	負荷率表示の修正を行いました。
2005/11/25	2.30	Ver2.30	Ver2.30	英語化を行いました。
2006/11/20	2.50	Ver2.50	Ver2.50	<ul style="list-style-type: none"> DL9127に対応しました。 DL9145に対応しました。
2007/10/1	2.60	Ver2.60	Ver2.60	Windows Vistaに対応しました。
2007/10/25	2.61	Ver2.61	Ver2.60	ドメインコントローラ (Ver2.60) とNetworkAgentCardを使用している環境でNetworkAgentCardをVer5.30に変更した場合、ドメインコントローラに自動でNetworkAgentCardが認識されず、運用停止のままとなる事象があり、修正しました。
2008/7/16	2.63	Ver2.63	Ver2.63	Windows Server 2008に対応しました。
2008/12/12	2.70	Ver2.70	Ver2.70	社名変更(デンセイ・ラムダ株式会社→TDKラムダ株式会社)に伴い、画面表示等の変更を行いました。
2009/1/9	2.70A	Ver2.70	Ver2.70	Network Agent Cardユーザズガイド(USERSGUIDE.PDF)を最新版(D版)に変更しました。
2009/3/27	2.71	Ver2.71	Ver2.71	<ul style="list-style-type: none"> 警告のカスタマイズ時に、WindowsメッセージをサポートしないOSでのメッセージ送信選択を不可にしました。 警告のカスタマイズ時に、E-Mail送信内容に送信元が含まれてない不具合を修正しました。
2010/3/10	2.80	Ver2.80	Ver2.80	社名変更(TDKラムダ株式会社→富士電機システムズ株式会社)に伴い、画面表示等の変更を行いました。
2010/11/1	2.82	Ver2.82	Ver2.82	<ul style="list-style-type: none"> EX100シリーズに対応しました。 イベントビューアのアプリケーションログ記録に対応しました。 Windows 7に対応しました。
2011/2/24	2.82a	Ver2.82	Ver2.82	社名変更(富士電機システムズ株式会社→富士電機株式会社)に伴い、画面表示等の変更を行いました。
2011/8/25	2.84	Ver2.84	Ver2.84	Web/SNMPカードに対応しました。